




PERÇAGES ET DISPOSITIONS POUR MACHINES SUR GRANDE TABLE  
 Bohrungen und Anordnung der Maschinen  
 auf großem Maschinentisch



(1) Utilisation du chariot à tenonner n° 2206 : position des supports-glissières  
 Verwendung der Schlitz u. Zapfenschneidvorrichtung Nr. 2206 : Position der  
 Gleitschienen

○ Références des machines - Referenzen der Maschinen  
 □ Longueur des courroies - Länge der Flachriemen

Etabli le: 22.1.75  
 Ausgestellt den 22.1.75

Serv. docum.  
 Techn. Abt.

Remplace: Feuille techn. du 110.4.72  
 Ersetzt Techn. Angabe vom 10.4.72